

Outil Capture d'écran

Nouveau    Mode    Reporter    Annuler    Options

Sélectionnez un mode de capture avec le bouton Mode ou cliquez sur le bouton Nouveau.

L'outil Capture d'écran déménage...

Lors d'une prochaine mise à jour, l'outil Capture d'écran sera déplacé vers un nouvel emplacement. Essayez les fonctionnalités améliorées et effectuez des captures d'écran comme d'habitude avec Capture d'écran et croquis (ou essayez le raccourci touche de logo Windows + Maj + S).

Essayer Capture d'écran et croquis

P

Formes

Modèle

Contrôle

Connecteurs

Référence

Plan de construction

Editeur de far


de réf.




Niveau de réf. X



{3D}





Point.ByCoordinates	
x	Point
y	
z	

```

>int(X = 7000.000, Y = 2000.000, Z =
>int(X = 4000.000, Y = 10.000, Z =
>int(X = 5000.000, Y = 2000.000, Z
  {3}
  
```

FamilyInstance.ByPoint	
familyType	FamilyInstance
point	

List		
0	Prisme	13258
1	Prisme	13259
2	Prisme	13260

Python Script	
IN[0]	OUT

Family Types	
Station:Station	Family Type

FamilyInstance.ByPoint	
familyType	FamilyInstance
point	

List		
0	Station	15019
1	Station	15020
2	Station	15021

```

z =
, z
, z
  {3}
  
```