

Les murs ne sont pas coupés par le toit, exportation du modèle au format IFC à partir de Revit


Autodesk Support

8 octobre 2023

Produits et versions couverts ▾

Problème :

Des utilisateurs ont signalé que les murs ne sont pas coupés par le toit, ce qui a pour effet d'exporter le modèle au format IFC à partir de Revit.



Etat :

Cet incident a été résolu dans les mises à jour suivantes :

Revit 2023.1

Pour installer les mises à jour, ouvrez l'[application de bureau Autodesk](#) et cliquez sur Mes mises à jour. Pour installer une nouvelle version de votre logiciel Autodesk, ouvrez l'application de bureau Autodesk, connectez-vous, puis cliquez sur Mes produits. Pour installer les mises à jour ou une nouvelle version à l'aide d'un navigateur Web, connectez-vous à [Autodesk Account](#). (Votre accès aux nouvelles versions et aux mises à jour dépend des droits d'accès dont vous disposez pour utiliser les logiciels Autodesk.)

Solution :

Une autre solution consiste à ajuster le mur au toit à l'aide de l'option Modifier le profil.

ID de l'incident :

194132